

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W HAJNÓWCE OCENA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

opracowanie:
mgr inż. arch. Katarzyna Cimoch
upr.bud. nr 04/POOKK/IV/2014



Fundacja
Kulawa
Warszawa

TYTUŁ PROJEKTU	Hajnówka Dostępna	ADRES INSTYTUCJI	3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
OBIEKT OBJĘTY AUDYTEM	Biblioteka Miejska	STAN Z DNIA	22.06.20

OZNACZENIA	OzNR - osoba z niepełnosprawnością ruchową lub dysfunkcją narządu ruchu	OzNW - osoba z niepełnosprawnością wzroku lub dysfunkcją narządu wzroku	OzNS - osoba z niepełnosprawnością słuchu lub dysfunkcją narządu słuchu	OzNI - osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną	RODZICE - rodzice w małych dzieciach w wózkach	SENIORZY - osoby starsze z problemami w poruszaniu się i/lub problemami ze wzrokiem, słuchem, demencją	Z BAGAŻEM - osoby z ciężkimi przedmiotami/ bagażem	SPEKTRUM- osoby ze spektrum autyzmu	NT WZROST- osoby o nietypowym wzroście, dzieci
------------	---	---	---	---	--	--	--	-------------------------------------	--

ELEMENT OBJĘTY AUDYTEM	STAN ISTNIEJĄCY	WYMAGANE PRAWNIE -PUNKTY				ZALECANE -PUNKTY					
		DLA KOGO	POD ST.	MAX.	DOD AT.	MAX.	DLA KOGO	POD ST.	MAX.	DODA T.	MAX.
Stanowiska postojowe / dojazd do budynku											
Dojazd i dojście do budynku	Dojścia do budynku odpowiednie, jednak chodnik prowadzący od miejsc postojowych może być zawężony przez zaparkowane samochody. Budynek nie znajduje się w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej oraz nie ma doprowadzonych linii naprowadzających.	OzNR, OzNW, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	1	1	0	2
Stanowiska dla OzN	Przed wejściem znajdują się miejsca postojowe w liniach rozgraniczających ulicy. Na 19 miejsc, 2 stanowią miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsca znajdują się na wprost wejścia, a między nimi a chodnikiem wykonano rampę krawężnikową. Miejsca zlokalizowano pod kątem do ulicy, ich wymiary nie uwzględniają wpisania w nie prostokąta o prawidłowych wymiarach.	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS	1	2	1	1	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, SPEKTRUM	3	3	0	1
Stanowiska dla rodzin z dziećmi	Brak.		0	0	0	0	RODZICE	0	0	0	1
Pozostałe stanowiska	Chodnik wzdłuż miejsc parkingowych ma szerokość 1,5m, w związku z czym jakiegokolwiek nawis zawęża przestrzeń manewrową oraz uniemożliwia wykorzystywanie naturalnych linii prowadzących.		0	0	0	0	OzNW	0	0	0	1
Wejście do budynku											
Lokalizacja wejścia	Do Instytucji prowadzą dwa niezależne wejścia: do oddziału dla dorosłych oraz do oddziału dla dzieci i młodzieży. Wejścia są widoczne od strony ciągu pieszego. Wyraźnie zaznaczone formą architektoniczną jest wejście do oddziału dla dorosłych. Oba wejścia są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Przed drzwiami do oddziału dla dzieci znajduje się wysoki stopień. Do oddziału dla dorosłych prowadzą dwa stopnie oraz bardzo stroma pochylnia.	OzNR, OzNW, NT WZROST, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	1	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, NT WZROST, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	2	2	0	1
Pochylnia przy wejściu	Pochylnia przy wejściu jest bardzo stroma (ok 20%) i nie nadaje się dla osób poruszających się na wózkach. Poręcze rozpoczynają się w około 1/3 biegu pochylni i nie spełniają wymaganej wysokości. Brak krawężników na brzegach biegu pochylni, a także dodatkowych pochwyty na balustradach. Istniejący gres na pochylni jest uszkodzony i w niektórych miejscach ruchomy.	OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM	2	5	0	3	OzNR, OzNW, RODZICE, Z BAGAŻEM	1	3	1	2
Schody przy wejściu	Przed wejściem do oddziału dla dzieci znajduje się jeden, wysoki na 16 cm, stopień. Przed wejściem do oddziału dla dorosłych znajdują się dwa stopnie. Przy czym, ze względu na spadki na pobliskim chodniku, stopnie na wprost drzwi mają inne parametry, niż stopnie z boku. Stopnie od frontu są wysokie, po 19,5cm, boczne mają po około 15,5 cm. Stopnie są szerokie, tak jak szerokość biegu. Wysokość schodów poniżej 0,5 m nie wymaga stosowania balustrady. Krawędzie stopni oznaczono taśmą kontrastową.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW, NT WZROST	2	2	2	2	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW	2	2	0	3

Zadaszenie wejścia	Wejście do oddziału dla dorosłych znajduje się w podcieniu, którego parametry odpowiadają wymaganiom. Wejście do części dla dzieci znajduje się w niewielkim cofnięciu ściany zewnętrznej. Wysięg zadaszenia dla młodszych czytelników nie spełnia wymagań (wynosi zaledwie 67cm), tak samo jak jego szerokość.	OzNR, OzNW, OzNI, OzNS, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	0	0	2	3		0	0	0	0
Drzwi wejściowe	Parametry drzwi w obu wejściach prawidłowe. Drzwi lekkie, łatwe w otwieraniu. Klamki w kształcie lit. C. Drzwi częściowo przeszklone, z podziałami dostosowanymi do bezpieczeństwa osób z dysfunkcją narządu wzroku. W drzwiach znajduje się niewielki próg bez fazowania.	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	3	3	0	0	OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	4	6	3	4
Wycieraczka	Na zewnątrz budynku znajduje się wycieraczka wpuszczana w posadzkę. Wewnątrz budynku umieszczono wycieraczki dywanowe, płaskie, nie przyklejone do podłoża.	OzNW, OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0	OzNW, OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM	2	3	0	0
Oznaczenie wejścia	Brak pasa ostrzegawczego przed drzwiami.		0	0	0	0	OzNW	0	0	0	1
Recepcja/punkt informacyjny	Brak punktu informacyjnego.	OzNS	0	1	0	1	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	0	1	0	0
Oświetlenie	Wejścia oświetlone światłem nie powodującym olśnienia i refleksów.	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	1	1	0	0	OzNW	2	2	0	0
Elementy ułatwiające orientację											
Czytelność układu komunikacji	Czytelny podział na oddziały, brak oznaczeń kierunowych.		0	0	0	0	OzNW, OzNS, NI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0
System odnajdywania drogi (schematy budynku)	W budynku znajduje się mała tablica z informacją o lokalizacji poszczególnych oddziałów. Brak planów tyflograficznych, strzałek kierunkowych, itp. Tablica w nieintuicyjnej lokalizacji.	OzNW, OzNS, NI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	0	0	1	OzNW, OzNS, NI, SPEKTRUM, SENIORZY, Z BAGAŻEM	0	0	0	2
Tablica informacyjna	Tablica informacyjna w wiatrołapie wykonana wyłącznie w języku polskim, bez piktogramów. Brak informacji głosowej lub dotykowej. Powierzchnia tablicy refleksyjna. Czcionka duża, z użyciem małych i wielkich liter, krój bezszeryfowy. Lokalizacja tablicy nieintuicyjna, na wprost wejścia znajduje się tablica z ogłoszeniami, zamiast informacji o rozkładzie budynku.		0	0	0	0	OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY, NT WZROST	2	3	0	1
Plany tyflograficzne	Brak.		0	0	0	0	OzNW	0	0	0	1
Oznaczenia pokoi	Pokoje oznaczone w środkowej, górnej części drzwi. Napisy czarne, krój czcionki prosty, lekko wypukłe. Brak piktogramów. Oznaczenia spójne w całej instytucji.		0	0	0	0	OzNW, SENIORZY, OzNI, SPEKTRUM	3	3	0	2
Ścieżki dotykowe	Na klatce schodowej oraz korytarzu wykorzystano naturalne linie prowadzące w postaci kontrastujących cokołów oraz zmian kolorów płytek gresowych na posadzce.		0	0	0	0	OzNW	1	1	0	0
Zegar, kalendarz	W holu głównym brak zegara, jednak umieszczono je przy niektórych punktach obsługi czytelników.		0	0	0	0	OzNI, SENIORZY	0	0	1	1
Komunikacja pionowa											
Schody	Schody szerokie, jednak nie na tyle by umieścić na nich platformę przyschodową. Stopnie głębokie, o wygodnej wysokości. Szerokość spocznika minimalnie mniejsza od wymaganej 1,5m. Krawędzie stopni antypoślizgowe, jednak oznaczono kolorem kontrastującym tylko pierwsze i ostatnie stopnie w biegu.	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	1	1	3	5	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE, NT WZROST	4	5	1	2
Balustrady przy schodach	Balustrady obustronne, przy czym od strony ściany brak ciągłego pochwytu. Poręcze zamocowane do ściany lub wywnięte w dół, brak jednak dostatecznego wysunięcia poza bieg schodowy (20 zamiast 30 cm). Pochwyty na ścianie minimalnie zbyt blisko ściany, do której zostały przymocowane.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, OzNW, NT WZROST	1	2	2	4	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	2	4	0	2
Windy/ podnośniki pionowe	Budynek nie wymaga windy zgodnie z przepisami, jednak brak dostępu do pomieszczeń na piętrze.		0	0	0	0	OzNR, RODZICE, Z BAGAŻEM, SENIORZY	0	1	0	0
Dostęp na kondygnacje	W obiekcie brak rozwiązania umożliwiającego dostanie się na piętro, gdzie znajduje się czytelnia dla dorosłych. Brak organizacji umożliwiającej korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach z wydarzeń dla czytelników, które organizowane są na piętrze. Czytelnia i wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży również jest niedostępna ze względu na wysoki stopień na wejściu.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	0	2	0	0		0	0	0	0
Oświetlenie	Bez zastrzeżeń.		0	0	0	0	OzNW, SENIORZY	1	1	0	0

Komunikacja pozioma											
Wysokość korytarzy	Zgodna z wymaganiami, brak zaniżeń utrudniających korzystanie.	OzNW, NT WZROST	1	1	0	0	OzNW, NT WZROST	1	1	0	0
Szerokość korytarzy	Korytarze prowadzące do pomieszczeń administracyjnych oraz toalet są szerokie, zawężone szafami. Ze względu na niewielką ilość osób z nich korzystających szerokość w świetle przejścia 1,36 m spełnia obowiązujące przepisy. Trudnym punktem jest jednak przewężenie, które, wynosi jedynie 0,85 m.	OzNR, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM	1	1	0	0		0	0	0	0
Refleksyjność i śliskość posadzki	Posadzki antypoślizgowe, antyrefleksyjne.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY	1	1	0	0
Progry i zmiany nawierzchni	Na granicy klatki schodowej z bocznym korytarzem znajduje się nieoznaczony próg. Wycieraczki wewnątrz budynku nie zostały przyklejone.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY	0	2	0	0
Miejsca do odpoczynku	Na piętrze, w obrębie klatki schodowej znajdują się dwa miejsca do odpoczynku. Oba posiadają oparcie i podłokietniki. Fotele nie są przymocowane do podłoża, jednak są ciężkie i wymagają użycia siły do przesunięcia. Jest tam wystarczająco dużo miejsca do odpoczynku osoby na wózku lub rodziców z wózkiem.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	0	1	3	3
Oświetlenie	Na końcach korytarzy z łazienkami znajdują się okna, które nie posiadają rozwiązań uniemożliwiających powstawanie refleksów lub oślepienie. Włączniki zlokalizowano na wysokościach 1,35-1,45 m.	OzNW, SENIORZY	1	1	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY, NT WZROST	0	2	0	0
Barierzy pionowe i poziome	Istniejące progry, ze względu na lokalizację i brak oznaczenia, stanowią duże zagrożenie potknięcia i przewrócenia.	OzNR, OzNW, RODZICE, SENIORZY, Z BAGAŻEM, NT WZROST	1	2	0	0	OzNW, NT WZROST	1	1	0	0
Dostępna toaleta											
Lokalizacja	Obecnie brak toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Zespoły toalet znajdują się na parterze i na piętrze części dla dorosłych. W części dla dzieci i młodzieży zlokalizowano jedną toaletę.	OzNR, SENIORZY	1	2	0	0	OzNR, SENIORZY	0	0	0	1
Drzwi	Drzwi i przejścia w toaletach dla dorosłych bardzo wąskie (drzwi 60cm, przejścia nawet 42 cm!). Drzwi w części dla dzieci częściowo nie spełniają wymagań i przepisów.	OzNR, OzNW, SENIORZY	0	1	1	2	OzNR, SENIORZY, RODZICE, Z BAGAŻEM	1	5	0	2
Miska ustępowa, umywalka	Brak białego montażu dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami.	OzNR, SENIORZY	0	2	0	0		0	0	0	0
Przeźwiera manewrowa	W części dla dzieci przewijak stały znacznie zawęża wejście do toalety. W części dla dorosłych miejscami przejścia w toalecie zawężone nawet do 42 cm!	OzNR	0	1	0	0	OzNR	0	2	0	1
Poręcze	Brak.	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0		0	0	0	0
Lustro	Niedostosowane.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY, NT WZROST	0	2	0	0
Oświetlenie	Oświetlenie nie powoduje oślepienia ani refleksów. Włączniki na wysokości 1,33-1,44 m.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY, SPEKTRUM, NT WZROST	1	2	0	0
System alarmowy	Brak.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	4	0	0
Uchwyty na papier			0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	1	1	0	0
Podajniki mydła, ręczników oraz suszarka do rąk.	Prawidłowe, jednak ze względu na układ sanitariatów konieczna będzie zmiana lokalizacji.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	1	1	0	0
Kosz na śmieci			0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	0	1	1
Pomieszczenia administracyjne, stanowiska pracy i pomieszczenia socjalne											
Drzwi do pomieszczeń	Drzwi do wypożyczalni i czytelnicy dla dorosłych dwuskrzydłowe, z wysokim progiem, przy czym jedno skrzydło bardzo wąskie. Podczas otwarcia obiektu oba skrzydła pozostają otwarte, aby zapewnić wymaganą minimalną szerokość przejścia,	OzNR, Z BAGAŻEM, RODZICE, NT WZROST	0	2	1	2	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SENIORZY	4	4	0	1
Oświetlenie	Oświetlenie nie wywołuje refleksów. Pomieszczenia dobrze doświetlone. Włączniki światła na wysokości niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach i o nietypowym wzroście.	OzNW, SENIORZY	1	1	1	1	OzNR, OzNW, SENIORZY, NT WZROST	1	2	0	0
Przejścia między wyposażeniem wewnątrz pomieszczeń	Przejścia pomiędzy regałami bardzo wąskie (nawet 58cm), w tym także przejście do miejsca pracy pracowników na tyłach wypożyczalni dla dorosłych.	OzNR, OzNW, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE, NT WZROST	0	2	0	0	OzNR, OzNW, SENIORZY, NT WZROST	2	3	0	0
Miejsca pracy	Stanowiska pracy dają możliwość dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednak na drodze do nich znajdują się wyraźne bariery.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, OzNS, SENIORZY, OzNI, NT WZROST, SPEKTRUM	1	1	0	0
Miejsce dla OzNR w pomieszczeniu socjalnym/ stołówce	Brak pomieszczenia socjalnego. Miejsca, z których korzystają pracownicy do przygotowywania posiłków nie spełniają wymagań osób ze szczególnymi potrzebami.		0	0	0	0	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0

Sale konferencyjne, wykładowe, teatralne, warsztatowe, itp.											
Drzwi do pomieszczeń	Wydarzenia organizowane przez Instytucję odbywają się na piętrze w czytelnicy dla dorosłych. Drzwi prowadzące do niej spełniają minimalną szerokość przejścia po otwarciu obu skrzydeł. Drzwi posiadają wysokie, nieoznakowane progi.	OzNR, Z BAGAŻEM, RODZICE, SENIORZY, NT WZROST	1	2	0	1	OzNR, OzNW, OzNI, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE, NT WZROST	4	4	0	1
Oświetlenie	Oświetlenie nie wywołuje refleksów. Pomieszczenia dobrze doświetlone. Włączniki światła na wysokości niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach i o nietypowym wzroście.	OzNW, SENIORZY	2	2	1	1	OzNR, OzNW, SENIORZY, SPEKTRUM, NT WZROST	1	2	0	0
Przejścia i ciągi komunikacyjne między wyposażeniem wewnątrz pomieszczeń	Układ pomieszczenia mobilny, w zależności od charakteru wydarzenia. Szerokość i układ pomieszczeń zapewniają możliwość pozostawienia adekwatnej przestrzeni komunikacyjnej.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	1	1	0	0	OzNR, OzNW, NT WZROST	3	3	0	0
Miejsca dedykowane OzNR	Brak wydzielonych na stałe miejsc. Szerokość przejść w czytelnicy internetowej wystarczająca do przejścia osoby na wózek, jednak nie zapewnia przestrzeni na swobodny obrót.		0	0	0	0	OzNR	1	2	0	0
Systemy wspomagania osób z dysfunkcją narządu słuchu	Brak.	OzNS	0	0	0	1		0	0	0	0
Punkty obsługi klienta, kasy											
Oznaczenie i lokalizacja	Punkty obsługi zlokalizowano przy głównych ciągach komunikacyjnych. Zaakcentowano je wyróżniającymi się blakami recepcyjnymi oraz , w czytelnicy dla dorosłych, charakterystycznymi lampami wiszącymi. Brak tablic oznaczających punkty i kierunkowych.		0	0	0	0	OzNR, OzNW, OzNI, RODZICE, Z BAGAŻEM, SPEKTRUM, NT WZROST	1	1	0	0
Systemy wspomagania osób z dysfunkcją narządu słuchu i wzroku	Brak rozwiązań wspomagających osoby z dysfunkcją narządu słuchu. W czytelnicy internetowej zlokalizowano natomiast stanowisko dla osób niewidomych i słabowidzących, wyposażone w odpowiednią klawiaturę oraz oprogramowanie do odczytu tekstu.	OzNS	0	1	0	1	OzNS, OzNW	3	3	0	0
Blaty recepcyjne	Blaty w czytelnicy dla dzieci obniżone, dostosowane do wzrostu najmłodszych czytelników. Pozostałe blaty minimalnie (0,94 m) lub znacznie (1,1 m) za wysokie. Żaden z blatów nie zapewnia przestrzeni na nogi osoby na wózek.		0	0	0	0	OzNR, NT WZROST	0	2	0	0
Oświetlenie	Wiszące lampy z widocznym źródłem światła mogą wywoływać oślnienie osób o nietypowym wzroście.		0	0	0	0	OzNS, OzNW	1	2	0	0
Pomieszczenia magazynowe, garderoby, pomieszczenia porządkowe											
Dostępność pomieszczeń	W obiekcie brak typowych pomieszczeń magazynowych, jednak część zbiorów dostępna jest wyłącznie dla pracowników. Przejścia w tych obszarach nie spełniają minimalnych wymagań i wynoszą nawet ok. 50 cm.	OzNR, SENIORZY, Z BAGAŻEM, RODZICE	0	1	0	0		0	0	0	0
Pomieszczenia do pielęgnacji, karmienia i zabawy dzieci											
Przewijak	Przewijak zlokalizowano w toalecie w części dla dzieci, brak przewijaka w części dla dorosłych. Przewijak stojący zawęża przejście w toalecie, w której jest umieszczony.		0	0	0	0	RODZICE	2	2	0	2
Miejsce do karmienia	Fotele zlokalizowane w obrębie klatki schodowej na piętrze (w części dla dorosłych) mogą stanowić wygodne miejsce do karmienia, jednak ich lokalizacja nie zapewnia dyskrecji.		0	0	0	0	RODZICE	1	1	0	0
Kącik zabaw	Strefa czytelnicy dla dzieci daje możliwość zaaranżowania przestrzeni dla dzieci z niepełnosprawnościami.		0	0	0	0	NT WZROST	0	0	1	1
Toaleta dla dzieci	W czytelnicy dla dzieci i młodzieży brak dostosowanej dla najmłodszych toalety		0	0	0	0	NT WZROST	0	0	0	1
Inne											
Oznaczenia przegród szklanych i luster	Brak dużych powierzchni mogących powodować dezorientację.		0	0	0	0	OzNW, OzNI	0	1	0	0
Wysokość podokienników	Podokienniki prawidłowej wysokości. Okno przy spoczniku klatki schodowej zabezpieczone balustradą.	OzNW, NT WZROST	2	2	0	0		0	0	0	0
Pies asystujący	Brak przeciwwskażeń.	OzNW	1	1	0	0		0	0	0	0
Możliwość ewakuacji											
Urządzenia wspomagające ewakuację OzN	W obiekcie brak możliwości sprawnej ewakuacji osób z trudnościami w poruszaniu się, jednak ze względu na występujące bariery architektoniczne, większość pomieszczeń urzędu jest dla tych osób niedostępna.	OzNR, SENIORZY	0	1	0	0		0	0	0	0
System Sygnalizacji Pożaru i Dźwiękowy System Ostrzegawczy	W obiekcie brak SSP, DSO lub innych systemów informujących o zagrożeniu pożarem i ewakuacji. SSP i DSO nie wymagane przepisami dla tego obiektu.		0	0	0	0	OzNS, OzNW	0	2	0	0


Plan ewakuacyjny	Brak w widocznych miejscach planów ewakuacyjnych.		0	0	0	0	OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY,	0	0	0	2
Oznaczenie drogi ewakuacyjnej	Oznaczenia zgodne z normą. Brak druku wypukłego lub innej formy dostępnej dla osób niewidomych.	OzNW, OzNI, SPEKTRUM, SENIORZY	1	1	0	0	OzNW	0	0	0	1
SUMA PUNKTÓW DOSTĘPNOŚCI											
		podstawowe wytyczne	dodatkowe wytyczne		podstawowe zalecenia		dodatkowe zalecenia				
Zdobyte		27	14		63		11				
Możliwe do zdobycia		51	29		103		44				

OCENA CAŁOŚCIOWA



Fundacja
Kulawa
Warszawa

OTRZYMANA OCENA



OCENA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

	D	brak dostępności: podstawowe wytyczne wymagane przepisami nie są spełnione
	C	częściowa dostępność: spełnione podstawowe wytyczne wymagane przepisami
	B	podstawowa dostępność: spełnione wszystkie wytyczne wymagane przepisami
	A	zwiększona dostępność: spełnione wytyczne wymagane przepisami oraz podstawowe zalecenia
	A+	pełna dostępność: spełnione wszystkie wytyczne i zalecenia dotyczące dostępności

